

RELACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MONTAJE

- 1 Transformador 220 / 350 + 350 – 6,3 – 4 voltios
- 1 Lampara AZ41
- 1 Lampara EL41
- 2 Lamparas EAF42
- 1 Lampara ECH42
- 5 Zocalos tipo Rimlock
- 2 Transformadores de F.I.
- 1 Bobina de antena o sintonía para OC y OM
- 1 Bobina osciladora para OC y OM
- 1 Pader de 700Pf
- 1 Potenciometro logarítmico de 500K con interruptor
- 1 Potenciometro lineal de 50K
- 1 Transformador salida audio
- 1 Lampara piloto de 6,3 V
- 1 Portalamparas
- 1 Clavija bipolar
- 1 Chasis metalico

Varias regletas para interconexionado

Varios cables para conexionado

RESISTENCIAS

- 1 1800 Ohmios/5W vitrificada
- 1 150 Ohmios/5W
- 1 10K
- 1 270K
- 1 10M
- 1 20k
- 1 50k
- 1 1M
- 1 30k
- 1 25K
- 1 200K
- 1 500K
- 1 300 Ohmios

CONDENSADORES

- 1 Electrolitico de 8+8 uF / 500 ó 400 voltios
- 1 Electrolitico de 10 Uf/50 voltios
- 1 Variable de 2 X 420 ó 410 Pf
- 2 Ceramicos de 0.005 uF
- 2 Ceramicos de 0.01 uF
- 3 Ceramicos de 0.1 uF
- 1 Ceramico de 0.001uF
- 1 Ceramico de 5000 pF
- 1 Ceramico de 0.02 uF
- 1 Ceramico de 0.05 uF
- 1 Styroflex de 250 pF
- 1 Styroflex de 150 pF
- 1 Styroflex de 100 pF
- 1 Styroflex de 470 pF